



БЫСТРОСМЕННЫЕ ПАТРОНЫ И ВСТАВКИ ДЛЯ РЕЗЬБ ОТ М6 ДО М42

Магнитные сверлильные станки класса ProfiPLUS идеальны для нарезания резьбы. Для этого нужны реверс, электроника управления по всему диапазону оборотов и высокая мощность двигателя.

Быстросменные патроны размеров MT 2, MT 3 и MT 4. Большой ход магнитных станков BDS вместе с быстросменным патроном позволяет работать быстро и экономично, без повторной выверки и центровки при смене инструмента. Патрон универсально совместим с быстросменными вставками — как с предохранительной муфтой, так и без неё, что делает смену инструмента гибкой и эффективной.



Номер заказа GSW 222
Быстросменный патрон

GSW 331 Быстросменный патрон

GSW 332 Быстросменный патрон

GSW 333 Быстросменный патрон

GSW 442 Быстросменный патрон

GSW 443 Быстросменный патрон

GSW 444 Быстросменный патрон

GSE 103 - GSE 114 за штуку

GSE 205 - GSE 222 за штуку

GSE 314 - GSE 330 за штуку

GSS 205 - GSS 222 за штуку

GSS 312 - GSS 330 за штуку

GSS 420 - GSS 442 за штуку

Быстросменный патрон GSW: в исполнениях MT 2, MT 3, MT 4. Для установки быстросменных вставок GSE или GSS

GSW 222 Size 2 MT 2

GSW 331 Size 1 MT 3

GSW 332 Size 2 MT 3

GSW 333 Size 3 MT 3

GSW 442 Size 2 MT 4

GSW 443 Size 3 MT 4

GSW 444 Size 4 MT 4



Быстросменная вставка GSE, стандартная, размеры 1, 2, 3

Быстросменная вставка GSS с предохранительной муфтой, размеры 2, 3, 4

ВАРИАНТ 1: БЫСТРОСМЕННЫЕ ВСТАВКИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ

Идеальны для глухих и сквозных резьб от М6 до М42. Вставки BDS с предохранительной муфтой обеспечивают точное нарезание сквозных и глухих резьб. Муфта не даёт метчику упереться в дно отверстия и сломаться.



VERSION 2: STANDARD QUICK-CHANGE INSERTS

Ideal for through-hole threads from M6 to M30

BDS inserts for taps are suitable for holding taps for through-hole threads.



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ МЕТЧИКА С ХВОСТОВИКОМ WELDON — НЕДОРОГОЙ СПОСОБ НАЧАТЬ.

Метчик устанавливается напрямую в систему Weldon 19 или 32 mm через переходник. Пригодно только для сквозных резьб!



Order no.	Thread	Shank Ø (mm)	Square
ZGA 010	M10 DIN 376	7	5.5
ZGA 012	M12 DIN 376	9	7
ZGA 014	M14 DIN 376	11	9
ZGA 016	M16 DIN 376	12	9
ZGA 018	M18 DIN 376	14	11
ZGA 020	M20 DIN 376	16	12
ZGA 022	M22 DIN 376	18	14.5
ZGA 024	M24 DIN 376	18	14.5
ZGA 027	M27 DIN 376	20	16
ZGA 030	M30 DIN 376	22	18
ZGA 033	M33 DIN 376	25	20
ZGA 036	M36 DIN 376	28	22
ZGA 042	M42 DIN 376	32	24



до ZGA 020 с хвостовиком Weldon 19 mm (¾")

от ZGA 022 с хвостовиком Weldon 32 mm (1½")



Scan the QR code or use the web link for our automated configuration for thread cutting systems:

<https://www.bds-machines.com/find-tapping-accessories/>