



Для прямого крепления Weldon 19 mm

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ
СВЕРЛИЛЬНОГО
ПАТРОНА



Артикул ZAP 100
Хвостовик Weldon
19 mm ($\frac{3}{4}$ ") на $\frac{1}{2}$ "
x 20 NF

**GEAR RIM
DRILL CHUCK**



Артикул ZBI 113
Внутренняя
резьба $\frac{1}{2}$ " x 20 NF
Диапазон зажима
1 - 13 mm

ZBI 116 Внутренняя
резьба $\frac{1}{2}$ " x 20 NF
Диапазон зажима
2.5 - 16 mm

БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
СВЕРЛИЛЬНЫЙ
ПАТРОН



Артикул ZSI 113
Внутренняя
резьба $\frac{1}{2}$ " x 20 NF
Диапазон зажима
1 - 13 mm

ZSI 116 Внутренняя
резьба $\frac{1}{2}$ " x 20 NF
Диапазон зажима 3
- 16 mm

1. Connect the adapter to the drill chuck.



2. Вставьте сверлильный патрон в прямое гнездо.



3. Ready for use with Twist drills.



For Spindle taper MT 2 or MT 3

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ
СВЕРЛИЛЬНОГО
ПАТРОНА



Артикул ZKD
216 DIN 238 -
MT 2/B16

ZKD 316 DIN 238 -
MT 3/B16

**GEAR RIM
DRILL CHUCK**



Артикул ZBK 113
DIN 238-B16
Диапазон зажима
1 - 13 mm

ZBK 116 DIN 238-B16
Диапазон зажима
2.5 - 16 mm

БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
СВЕРЛИЛЬНЫЙ
ПАТРОН



Артикул ZSB 113
DIN 238-B16
Диапазон зажима
1 - 13 mm

ZSB 116 DIN
238-B16 Диапазон
зажима 3 - 16 mm

1. Connect the tapered mandrel to the drill chuck.



2. Insert the drill chuck into the MT holder.



3. Ready for use with twist drills.



DRILL DRIFT



Артикул ZAS
002 Размер MT
2 DIN 228

ZAS 003 Size MT 3
DIN 228

КЛЮЧ ДЛЯ ПАТРОНА
С ЗУБЧАТЫМ ВЕНЦОМ



Артикул
ZEZ 113

ZEZ 116

ЗАЩИТА ОТ СТРУЖКИ СТРАХОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ



Артикул 40 0016 1 Артикул ZSS 050
Подходит к машинам MAB 100 -
MAB 525

ZSS 500
Подходит к
машинам MAB
825 - MAB 855

