


Инструкция к труборезу C Cutter 03402, 03412, 03413, 03414

Защёлкните труборез на медной трубке в том месте, где нужен рез. Поворачивайте подпружиненный труборез в направлении стрелок, выгравированных на инструменте. Это позволяет пружинам режущего ролика подтягиваться с каждым оборотом вокруг трубы. Поворачивайте до полного реза.

Сменный режущий ролик: #03376 TCKCW или
упаковка из 2 шт. #63376 2PK-TCKCW

Each cutter fits just one size of tubing: ½", ¾", or 1"



Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA
Phone: 800-666-3691 or 814-452-3691
Fax: 800-456-1697 or 814-455-1697
www.reedmfgco.com

TCKINST-0320