

#04517

Clean Ream Plus™

**Plastik Boru Fitting Raybası Escariador
para conectores de tubos plásticos
Alésoir pour raccord de plastique**

**250 Rayba Garantili!*
Isıl İşlem Görmüş Bıçak
ABD'de Üretilmiştir**




**1½" Schedule 40 PVC, CPVC ve ABS
fittinglerini raybalar 3/8" Altıgen Şaft**

Clean Ream Plus™ CRP150

**Plastik Boru Fitting Raybası Escariador
para conectores de tubos plásticos
Alésoir pour raccord de plastique**

INSTRUCTIONS

1. Cut damaged pipe as close to fitting as possible.
2. Select proper size fitting reamer, put it in drill chuck and tighten.
3. Insert fitting reamer into broken pipe, ensure tool stays on center to prevent binding. If no chips are being made, remove tool and check.
4. Ream old pipe until proper depth is attained.
5. Remove reamer and clean out chips from fitting.



Kesici diski değiştirmek için kendinden kilitlemeli vidayı sökün ve diski yenisiyle değiştirin. Yeniden monte edip vidayı sıkın.

Bu raybanın 250 rayba işlemi vermesi öngörülmektedir. Clean Ream Plus, plastik boruyu bir fittingten 250 kez sökemezse Reed kesici diski değiştirir. Tüm Clean Ream Plus ürünleri tarih damgalıdır ve teklif üç yıl ya da da 250 rayba işleminden hangisi önce dolarsa o süre boyunca geçerlidir.

Basıncılı sistemler için önerilmez. No se recomienda para sistemas presurizados. Non recommandé pour les systèmes sous pression.



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

www.reedmfgco.com

Reed Manufacturing Company, Erie, PA USA

ABD'de
Üretilmiştir
Hecho en EE.UU.
Fabriqué aux É.U.



1016 - 54524